

# 通学路対策箇所図(下田小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

・車のスピードが速く危険である。  
 横断歩道も消えかかっている。



〈対策メニュー〉  
 ・横断歩道塗り直し、通学路標示  
 【警察】[平成24年度対策済]  
 ・区画線の引き直し【市】  
 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、車のスピードも速い。



〈対策メニュー〉  
 ・路面標示【県】  
 [平成25年度対策済]

・交通量が多く、車のスピードも速い。  
 道幅が狭く、歩道もない。




〈対策メニュー〉  
 ・区画線引き直し【県】  
 [平成27年度対策済]

・交通量が多く、道幅が狭い。



〈対策メニュー〉  
 ・区画線の引き直し、路面標示【市】 [平成24年度対策済]



— — — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所