

H24年度 通学路緊急合同点検 対策箇所一覧表

令和6年3月末時点

【西園分小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道E137号線	学校北側道路	交通量が多く、通行規制の時間帯でも進入してくる車がある。交差点は点滅信号もない。	路面標示	市	対策済
(一)御井諏訪野線	高屋敷から野中五差路信号へ行く途中交差点付近	交通量が多く、信号機がない。歩道もない。	路面標示、区画線	県	対策済
(直)国道3号 (一)藤山国分一丁目線 (一)一丁目久留米停車場線 (一)南久留米停車場線	一丁目交差点	交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。見通しも悪い。	歩道整備、区画線の引き直し	県	対策済
市道E1号線	サンリブ前ほっともっと弁当店付近の横断歩道押しボタン式信号	押しボタンが変わるまでの時間が長く、信号を無視して渡る児童がいる。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し 安全指導	警察 学校	対策済

【荘島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道B101号線	荘島コミュニティセンター先のJRガード下	交通量が多い。車道と歩道の境に緑石がない。電車の音で車の音が聞こえない。	ガード取付部改良	市	対策済
(補)国道264号 (主)久留米柳川線 (一)一丁目久留米停車場線	本町五交差路	交通量が多く、車のスピードが速い。	安全指導	学校	対策済

【榛山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道A5号線	三島医院角	見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
市道A227号線	中央町交差点	見通しが悪い。	区画線の引き直し 安全指導	市 学校	対策済

【京町小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道A175号線	瀬下町水天宮通り	人が乱横断して危険である。	押しボタン式信号機設置	警察	対策済

【南薫小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道A391号線	梅月堂から踏切まで	交通量が多く歩道がない。電柱などで歩道が狭くなっている。	安全指導 カラー舗装	学校 市	対策済
市道A391号線	榑原郵便局から踏切まで	交通量が多く、歩道がない。	カラー舗装	市	対策済
市道A368号線	榑原中学校付近	見通しが悪く、歩道もない。	区画線・路面標示の更新、カーブミラー設置	市	対策済
市道A369号線	博多道交差点から南へ向かう道	道幅が狭く、歩道もない。不審者が出る。	安全指導	学校	対策済
市道A378号線	榑原天満宮付近	薄暗い場所があり、不審者が出る。	防犯灯	他	対策済
県道	青空市場付近	交通量が多く、信号機がない。	路面標示	県	対策済
市道A410号線	大砲ラーメン付近	見通しが悪い。通勤時の抜け道になっており、車のスピードが速い。	路面標示	市	対策済
市道A410号線	丸永アイスクリーム付近	道幅が狭く、歩道もない。	通学路の変更	学校	対策済
(補)国道322号線	山口銀行・川島タクシー付近	交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。通学時間帯には自転車の通行も多い。	安全指導	学校	対策済
(補)国道322号線	旧ユニード前の信号付近	歩道が狭い。自転車の通行も多い。	安全指導	学校	対策済

【鳥飼小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道B129号線	学校南側を西に行った三叉路	見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
(主)久留米柳川線	たけやうどん前交差点	交通量が多く、横断が危険である。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

【小森野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道H136号線	小森野4丁目2000年橋下の道路	車のスピードが速い。路側帯がない箇所がある。	区画線の引き直し	市	対策済
市道H1号線	旧JA小森野支所駐車場から学校前の道路へ出るところ	交通量が多く、車のスピードも速い。	通り抜け禁止協力要請、視線誘導標修繕、区画線新設	市	対策済
(主)久留米基山筑紫野線	久留米基山筑紫野線小学校入口交差点	夕方、交差点西側の信号機の色が判別しにくい。押しボタン信号機のバネルの文字が見えない。	信号機のLED化	警察	対策済

【東園分小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道E53号線	競輪場周辺道路	交通量が多く、見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
市道E53号線	鳥越建設周辺道路	交通量が多く、見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
市道E300号線	三叉路からコスモスへ抜ける道	交通量が多く、道路も狭い。	カラー舗装	市	対策済
(一)御井諏訪野線	隈下の信号付近	道幅が狭く、バスも通る。	安全指導	学校	対策済

## 【御井小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道F115号線	東門前の道路	交通量が多く、道幅も狭い。車のスピードも速い。	カラー舗装	市	対策済
(一)御井諏訪野線	正門前の信号	赤信号にもかかわらず、気づかずに通過する車がある。	路面標示	県	対策済
市道F589号線	学校西側信号から矢取交差点までの道路	道幅が狭く、交通量が多い。歩道未整備の箇所が多い。	カラー舗装	市	対策済
(主)久留米筑後線	バイパス上旗保育園交差点	人が乱横断して危険である。	横断歩道設置	警察	対策済
(主)浮羽草野久留米線	旗崎交差点から久大線踏切までの道路	歩道がない。	カラー舗装	県	対策済

## 【南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道D274号線	清風台から花園へ出る道	抜け道になっており、交通量が多い。	安全指導	学校	対策済
(一)藤田日吉町線	県道藤田荒木線の西町の信号北側	路側帯の、蓋つき側溝の蓋が老朽化している。	側溝蓋の補修・修繕	県	対策済

## 【合川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道A469-1号線	エコステーション付近	交通量が多く、車のスピードが速い。	速度抑制の工夫(イメージハンプ等)	市	対策済
(補)国道322号	ベスト電器付近交差点(和泉)	車が歩道に乗り上げて通過している。	ポストコーン設置	県	対策済
市道A55号線	御堂島(川の両脇の道)	信号機がなく、車のスピードが速い。	路面標示、区画線の引き直し	市	対策済

## 【山川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道G604号線	太郎原、安居野時間帯一方区間通行	朝の通学時間は一方通行となっているが、進入してくる車がある。区画線が消えかかっている。	区画線の引き直し	市	対策済
県道	県道151号線筑水高校南方付近	交通量が多く、道幅が狭い。	カラー舗装	県	対策済
市道F197号線	山川小東側道路	交通量が多く、外側線もない。	カラー舗装	市	対策済

## 【上津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道D4号線	上津荒木川 本山近くの中川原商店付近 五差路	道幅が狭く、見通しも悪い。	路面標示による通行区分明示	市	対策済
(主)久留米立花線	立花線(3号線からの入口)	道幅が狭く、歩道もない。	カラー舗装	県	対策済
県道82号線		抜け道になっており、交通量が多い。歩道もなく、路側帯も狭い。	カラー舗装	県	対策済

## 【高良内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道E398号線	揚がり立橋付近の変則交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	カラー舗装 安全指導	市 学校	対策済
(一)湯ノ原合川線	県道湯ノ原合川線	道幅が狭く、見通しが悪い。バス路線になっており、交通量も多い。	路面標示	県	対策済
市道E8号線	学校B正門前道路	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。	取り締まりの強化	警察	対策済

## 【宮ノ陣小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道H469号線	学校正門前踏切付近	道幅が狭く、通行が危険である。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し カラー舗装、歩道新設	警察 市	対策済

## 【山本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)浮羽草野久留米線	宮園・西泉地区(セブンイレブン西側)	標識が老朽化して、見にくい。	標識の更新	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	高椋筑(耳納工業～三池鉄工付近の県道沿い)	歩道が急に狭くなっていて、見通しも悪い。車のスピードも速い。グリーンベルトが消えかかっている。	路面標示	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	放光寺地区	見通しが悪い。	路面標示、区画線の更新	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線 (一)普導寺停車場耳納線	中泉公民館付近の三差路	交通量が多く、見通しも悪い。	路面標示	県	対策済

【草野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)浮羽草野久留米線	草野町矢作	道幅が狭い。見通しも悪く、坂道になっている。	路面標示	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	草野町吉木	道路がカーブしており、かつ坂道で車のスピードが速い。道幅も狭い。	路面標示、区画線の更新	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	草野町草野	クランク状の道路で、交通量が多く、横断歩道がない。	路面標示、区画線の更新	県	対策済

【安武小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)久留米城島大川線	住吉(ミニストップ付近)	交通量が多く、路側帯が狭い。見通しも悪い。	安全指導	学校	対策済
(主)久留米城島大川線	小学校前信号付近(47号線)	歩道がない。	路面標示	県	対策済
市道B778号線	慈姑田橋北道路	抜け道となっており、交通量が多い。外側線も消えている。	カラー舗装	市	対策済

【善導寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(直)国道210号 (一)豊田北野線	善導寺町津遊川バス停付近	交通量が多く、信号機がない。	歩道整備、交差点改良	国	対策済
市道G218号線	善導寺町島堤防道路	交通量が多く、横断歩道がない。	歩行者溜り整備	市	対策済
市道G54号線	善導寺小学校南側道路	交通量が多く、歩道が狭い。	区画線による速度抑制	市	対策済
市道G56号線	善導寺小学校西側道路2箇所	横断歩道の塗装が消えている。	横断歩道塗り直し 区画線の引き直し	警察 市	対策済

【大橋小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(一)蛭川草野線	学校正門の東側道路	交通量が多い。歩道のない区間がある。路肩も段がある。	路肩整備	県	対策済
(直)国道210号	国道210号線金光教前	交通量が多く、横断が危険である。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
市道G438号線・G426号線	運動場南側通学路	スクールゾーン表示が消えている。ガードレールがない。	スクールゾーン標示、ガードレール	市	対策済
市道G443号線	おおはし歴史公園東側	道幅が狭く、外側線がない。	カラー舗装	市	対策済

【青峰小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道E411号線	たがみ医院南側と中野青果の交差点	車のスピードが速い。	路面標示 安全指導	市 学校	対策済
市道E443号線	ニュータウン保育園の角から1600棟までの道路	見通しが悪く、白線も消えている。歩行者注意の文字も消えている。	区画線の引き直し	市	対策済
市道E421号線	正門前から郵便局までの道路	車のスピードが速い。外側線が消えている。	カラー舗装、区画線引き直し	市	対策済

【津福小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道C3号線	荒木線の横断歩道	交通量が多く、道が狭い。	歩道整備 信号設置	市 警察	対策済

【船越小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)甘木朝倉田主丸線	豊秋の神社付近の横断歩道	信号機がなく、見通しが悪い。	路面標示	県	対策済

【水縄小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)浮羽草野久留米線	学校入口横断歩道北側	横断歩道を渡るための待機場所がない。	路面標示	県	対策済

【田主丸小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道T58号線	総合支所前信号～馬場橋～中央公園入口	道幅が狭く、歩道がない。	橋梁整備、交差点整備	市	対策済
国(210号)	上田主丸信号横断歩道	歩行者用の信号機がない。駐車場を出入りする車が多い。	歩行者用灯器の増灯	警察	対策済

【水分小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国(210号)	田主丸榎木ガソリンスタンド交差点	信号機がない。	安全指導	学校	対策済
(主)甘木田主丸線	甘木田主丸線万代園角から南へ100mの交差点	信号機がない。	路面標示	県	対策済

## 【竹野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)浮羽草野久留米線	善院から竹野駐在所及び千ノ尾川橋付近	交通量が多く、道幅が狭い。歩道もない。	歩道設置	県	
(一)中尾大刀洗線	西郷お鷹の道交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	一時停止線の更新 歩行者溜りの設置、路面標示	警察 県	対策済

## 【川会小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道T258号線	田主丸ガーデン前	交通量が多く、道幅が狭い。路側帯もなく、車のスピードが速い。	路側帯整備	市	対策済
市道T263号線	高縄手地区	道幅が狭く、路側帯もない。	安全指導	学校	対策済
市道T52号線	牧1点減信号交差点	見通しが悪い。交通量が多い。	樹木の伐採指導、路面標示	市	対策済

## 【弓削小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)久留米筑後線	筑紫野線マックスバリュ付近	横断歩道はあるが、交通量が多い。	路面標示	県	対策済
(一)二森石崎線	783号線交差及び横断する箇所	交通量が多い。横断歩道はあるが信号機がない。	路面標示	県	対策済

## 【北野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(一)久留米筑紫野線 (一)久留米浮羽線	新堀石油スタンド横交差点	見通しが悪い。信号待ちのスペースがない。	安全指導	学校	対策済
市道K218号線	北野駅付近	交通量が多く、歩道もない。	カラー舗装	市	対策済

## 【大城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(一)上高橋善導寺停車場線	小学校付近	交通量が多く、道幅が狭い。	路面標示	県	対策済
(一)上高橋善導寺停車場線	西鉄大城駅付近	踏切内に歩道がない。	カラー舗装	県	対策済
県道上高橋線善導寺停車場線	県道上高橋線善導寺停車場線 乙吉付近	歩道がない箇所がある。	カラー舗装	県	対策済

## 【城島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)城島三猪線	三猪高前入口交差点	人が乱横断して危険である。	歩行者用信号灯の増灯	警察	対策済
市道J3号線	城島警察署裏の交差点	横断歩道がない。標識が木の陰になって見にくい。	樹木の伐採指導 安全指導	市 学校	対策済
市道J133号線	松田布店出入口前道路	交通量が多く、道幅が狭い。	安全指導	学校	対策済
(主)大和城島線	城島新町交差点から江上線・83号線	交通量が多く、路側帯がない。	安全指導	学校	対策済
(主)佐賀八女線	正門～六五郎橋・佐賀・八女線	大型トラックはじめ交通量が多い。路側帯がない。	路面標示	県	対策済

## 【下田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(一)諸富西島線	堤防:主要地方道路諸富 西島線	交通量が多く、車のスピードも速い。道幅が狭く、歩道もない。	外側線引きなおし	県	対策済
市道J191号線	下田大橋北側道路	交通量が多く、道幅が狭い。	区画線の引き直し、路面標示	市	対策済
市道J188号線	下田小学校前	車のスピードが速く危険である。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し 区画線の引き直し、通学路標示	警察 市	対策済
(一)防所城島線	三角公園	交通量が多く、車のスピードも速い。	路面標示	県	対策済

## 【江上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(一)宮本大川線	小学校前交差点	交通量が多く、歩道がない。	路肩整備、カラー舗装	県	対策済
(一)宮本大川線	学校前信号～野々口橋先	交通量が多く、歩道がない。樹木がはみ出している箇所もあり見通しが悪い。	路肩整備、カラー舗装	県	対策済
(一)宮本大川線	学校前信号～雇用促進住宅城島宿舎前	交通量が多く、歩道がない。樹木がはみ出している箇所もあり見通しが悪い。	路肩整備、カラー舗装	県	対策済
(主)大和城島線	江上上交差点～大川物流センター先	交通量が多く、歩道がない。	カラー舗装	県	対策済

【西牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主)三猪上陽線	西牟田駅先のガード下	交通量が多く、道幅が狭い。	カラー舗装(済)、歩道設置	県	
(一)古賀十八線	JR西牟田駅前	横断歩道がない。	路面標示	県	対策済

【犬塚小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道M1185号線	南清松(清松橋付近の三叉路)	道幅も歩道も狭い。車のスピードが速い。	区画線の引き直し、路面標示、ポール設置	市	対策済
市道M1111号線	巻町原(ワンダーランドから入った細い道)	車のスピードが速い。	道路拡幅 安全指導	市 学校	対策済
(主)佐賀八女線(一)宮本大川線	JAガソリンスタンド信号付近	渋滞や赤信号のときコンビニ駐車場を車が横切る。	安全指導	学校	対策済
(主)久留米柳川線	大犬塚2(県道久留米～柳川線)	交通量が多い。	安全指導 交差点改良事業中	学校 県	対策済
市道M1号線	大犬塚2(東西に走る市道)	交通量が多い。	カラー舗装(済)、歩道設置	市	
(主)三猪上陽線	新茶屋(三猪支所～新茶屋信号)	交通量が多く、歩道がない。	カラー舗装	県	対策済
(主)久留米柳川線	下小犬塚(県道久留米～柳川)	交通量が多く、車のスピードが速い。歩道も狭い。	区画線の引き直し、カラー舗装	県	対策済

【三猪小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(一)壱丁原白口線	三猪町田川	交通量が多く、横断歩道に信号機がない。	路面標示	県	対策済
(主)三猪上陽線	三猪駅西側県道	横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済
(主)城島三猪線	堅忍橋付近	交通量が多く、横断歩道がない。	路面標示、区画線の更新	県	対策済
(主)城島三猪線	生命鍼灸治療院前交差点	横断歩道がない。	横断歩道設置	警察	対策済
市道M1005号線	三猪町草場	水路の蓋が付いていない。	ポストコーン設置 区画線の更新	市	対策済
(主)城島三猪線	三猪小学校前	横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済

【荒木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(県道756号線) (一)中津白口線	県道756号線宮田橋西方	歩道がなく、路側帯もない。	路面標示	県	対策済

【県立久留米聴覚特別支援学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
主要地方道 久留米筑後線 (一般県道 藤山国分一丁目線)	久留米市高良内町(聾学校前交差点)	・交通量が多く、見通しも悪い。 ・児童生徒が道路を横断中に赤信号なのに右折して車がある。 ・降雨時に交差点付近が冠水して危険である。	・横断歩道の更新	警察	対策済
主要地方道 久留米筑後線 (一般県道 藤山国分一丁目線)	久留米市高良内町(西鉄鎌水バス停)	・バスを待つスペースがない。 ・歩道の後ろは寿司店であり、駐車場に車が入り出す際、聞こえない子どもには動きが分かりづらく危険である。	・安全指導の徹底	学校	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三猪総合支所)、久留米警察署、うきは警察署