

H24年度 通学路緊急合同点検 対策箇所一覧表

令和7年3月末時点

【西国分小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道E137号線	学校北側道路	交通量が多く、通行規制の時間帯でも進入してくる車がある。交差点は点滅信号もない。	路面標示	市	対策済
(一)御井諏訪野線	高屋敷から野中五差路信号へ行く途中交差点付近	交通量が多く、信号機がない。歩道もない。	路面標示、区画線	県	対策済
(直)国道3号 (一)藤山国分一丁田線 (一)一丁田久留米停車場線 (一)南久留米停車場線	一丁田交差点	交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。見通しも悪い。	歩道整備、区画線の引き直し	県	対策済
市道E1号線	サンリブ前ほっともっと弁当店付近の横断歩道押しボタン式信号	押しボタンが変わるまでの時間が長く、信号を無視して渡る児童がいる。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し 安全指導	警察 学校	対策済

【荘島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道B101号線	荘島コミュニティセンター先のJRガード下	交通量が多い。車道と歩道の境に緑石がない。電車の音で車の音が聞こえない。	ガード取付部改良	市	対策済
(補)国道264号 (主)久留米柳川線 (一)一丁田久留米停車場線	本町五差路	交通量が多く、車のスピードが速い。	安全指導	学校	対策済

【榛山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道A5号線	三島医院角	見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
市道A227号線	中央町交差点	見通しが悪い。	区画線の引き直し 安全指導	市 学校	対策済

【京町小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道A175号線	瀬下町水天宮通り	人が乱横断して危険である。	押しボタン式信号機設置	警察	対策済

【南薫小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道A391号線	梅月堂から踏切まで	交通量が多く歩道がない。電柱などで歩道が狭くなっている。	安全指導 カラー舗装	学校 市	対策済
市道A391号線	櫛原郵便局から踏切まで	交通量が多く、歩道がない。	カラー舗装	市	対策済
市道A368号線	櫛原中学校付近	見通しが悪く、歩道もない。	区画線・路面標示の更新、カーブミラー設置	市	対策済
市道A369号線	博多道交差点から南へ向かう道	道幅が狭く、歩道もない。不審者が出る。	安全指導	学校	対策済
市道A378号線	櫛原天満宮付近	薄暗い場所があり、不審者が出る。	防犯灯	他	対策済
県道	青空市場付近	交通量が多く、信号機がない。	路面標示	県	対策済
市道A410号線	大砲ラーメン付近	見通しが悪い。通勤時の抜け道になっており、車のスピードが速い。	路面標示	市	対策済
市道A410号線	丸永アイスクリーム付近	道幅が狭く、歩道もない。	通学路の変更	学校	対策済
(補)国道322号線	山口銀行・川島タクシー付近	交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。通学時間帯には自転車の通行も多い。	安全指導	学校	対策済
(補)国道322号線	旧ユニード前の信号付近	歩道が狭い。自転車の通行も多い。	安全指導	学校	対策済

【鳥飼小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道B129号線	学校南側を西に行った三叉路	見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
(主)久留米柳川線	たけやうどん前交差点	交通量が多く、横断が危険である。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し	警察	対策済

【小森野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道H136号線	小森野4丁目2000年橋下の道路	車のスピードが速い。路側帯がない箇所がある。	区画線の引き直し	市	対策済
市道H1号線	旧JA小森野支所駐車場から学校前の道路へ出るところ	交通量が多く、車のスピードも速い。	通り抜け禁止協力要請、視線誘導標修繕、区画線新設	市	対策済
(主)久留米基山筑紫野線	久留米基山筑紫野線小学校入口交差点	夕方、交差点西側の信号機の色が判別しにくい。押しボタン信号機のパネルの文字が見えない。	信号機のLED化	警察	対策済

【東国分小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道E53号線	競輪場周辺道路	交通量が多く、見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
市道E53号線	鳥越建設周辺道路	交通量が多く、見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
市道E300号線	三叉路からコスモスへ抜ける道	交通量が多く、道路も狭い。	カラー舗装	市	対策済
(一)御井諏訪野線	隈下の信号付近	道幅が狭く、バスも通る。	安全指導	学校	対策済

【御井小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道F115号線	東門前の道路	交通量が多く、道幅も狭い。車のスピードも速い。	カラー舗装	市	対策済
(一)御井諏訪野線	正門前の信号	赤信号にもかかわらず、気づかずに通過する車がある。	路面標示	県	対策済
市道F589号線	学校西側信号から矢取交差点までの道路	道幅が狭く、交通量が多い。歩道未整備の箇所が多い。	カラー舗装	市	対策済
(主)久留米筑後線	バイパス上旗保育園交差点	人が乱横断して危険である。	横断歩道設置	警察	対策済
(主)浮羽草野久留米線	旗崎交差点から久大線踏切までの道路	歩道がない。	カラー舗装	県	対策済

【南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道D274号線	清風台から花園へ出る道	抜け道になっており、交通量が多い。	安全指導	学校	対策済
(一) 藤田日吉町線	県道藤田荒木線の西町の信号北側	路側帯の、蓋つき側溝の蓋が老朽化している。	側溝蓋の補修・修繕	県	対策済

【合川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道A469-1号線	エコステーション付近	交通量が多く、車のスピードが速い。	速度抑制の工夫(イメージハンプ等)	市	対策済
(補)国道322号	ベスト電器付近交差点(和泉)	車が歩道に乗り上げて通過している。	ポストコーン設置	県	対策済
市道A55号線	御堂島(川の両脇の道)	信号機がなく、車のスピードが速い。	路面標示、区画線の引き直し	市	対策済

【山川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道G604号線	太郎原、安居野時間帯一方区間通行	朝の通学時間は一方通行となっているが、進入してくる車がある。区画線が消えかかっている。	区画線の引き直し	市	対策済
県道	県道151号線筑水高校南方付近	交通量が多く、道幅が狭い。	カラー舗装	県	対策済
市道F197号線	山川小東側道路	交通量が多く、外側線もない。	カラー舗装	市	対策済

【上津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道D4号線	上津荒木川 本山近くの中川原商店付近五差路	道幅が狭く、見通しも悪い。	路面標示による通行区分明示	市	対策済
(主)久留米立花線	立花線(3号線からの入口)	道幅が狭く、歩道もない。	カラー舗装	県	対策済
県道82号線		抜け道になっており、交通量が多い。歩道もなく、路側帯も狭い。	カラー舗装	県	対策済

【高良内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道E398号線	揚がり立橋付近の変則交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	カラー舗装 安全指導	市 学校	対策済
(一)湯ノ原合川線	県道湯ノ原合川線	道幅が狭く、見通しが悪い。バス路線になっており、交通量も多い。	路面標示	県	対策済
市道E8号線	学校B正門前道路	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。	取り締まりの強化	警察	対策済

【宮ノ陣小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道H469号線	学校正門前踏切付近	道幅が狭く、通行が危険である。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し カラー舗装、歩道新設	警察 市	対策済

【山本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)浮羽草野久留米線	宮園・西泉地区(セブンイレブン西側)	標識が老朽化して、見にくい。	標識の更新	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	高椋筑(耳納工業～三池鉄工付近の県道沿い)	歩道が急に狭くなっていて、見通しも悪い。車のスピードも速い。グリーンベルトが消えかかっている。	路面標示	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	放光寺地区	見通しが悪い。	路面標示、区画線の更新	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線 (一)普導寺停車場耳納線	中泉公民館付近の三差路	交通量が多く、見通しも悪い。	路面標示	県	対策済

【草野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)浮羽草野久留米線	草野町矢作	道幅が狭い。見通しも悪く、坂道になっている。	路面標示	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	草野町吉木	道路がカーブしており、かつ坂道で車のスピードが速い。道幅も狭い。	路面標示、区画線の更新	県	対策済
(主)浮羽草野久留米線	草野町草野	クランク状の道路で、交通量が多く、横断歩道がない。	路面標示、区画線の更新	県	対策済

【安武小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)久留米城島大川線	住吉(ミニストップ付近)	交通量が多く、路側帯が狭い。見通しも悪い。	安全指導	学校	対策済
(主)久留米城島大川線	小学校前信号付近(47号線)	歩道がない。	路面標示	県	対策済
市道B778号線	慈姑田橋北道路	抜け道となっており、交通量が多い。外側線も消えている。	カラー舗装	市	対策済

【善導寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(直)国道210号 (一)蛭川草野線	善導寺町津遊川バス停付近	交通量が多く、信号機がない。	歩道整備、交差点改良	国	対策済
市道G218号線	善導寺町島堤防道路	交通量が多く、横断歩道がない。	歩行者溜り整備	市	対策済
市道G54号線	善導寺小学校南側道路	交通量が多く、歩道が狭い。	区画線による速度抑制	市	対策済
市道G56号線	善導寺小学校西側道路2箇所	横断歩道の塗装が消えかけている。	横断歩道塗り直し 区画線の引き直し	警察 市	対策済

【大橋小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(一)蛭川草野線	学校正門の東側道路	交通量が多い。歩道のない区間がある。路肩も段がある。	路肩整備	県	対策済
(直)国道210号	国道210号線金光教前	交通量が多く、横断が危険である。	横断歩道塗り直し	警察	対策済
市道G438号線・G426号線	運動場南側通学路	スクールゾーン表示が消えている。ガードレールがない。	スクールゾーン標示、ガードレール	市	対策済
市道G443号線	おおはし歴史公園東側	道幅が狭く、外側線がない。	カラー舗装	市	対策済

【青峰小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道E411号線	たがみ医院南側と中野青果の交差点	車のスピードが速い。	路面標示 安全指導	市 学校	対策済
市道E443号線	ニュートン保育園の角から1600棟までの道路	見通しが悪く、白線も消えている。歩行者注意の文字も消えている。	区画線の引き直し	市	対策済
市道E421号線	正門前から郵便局までの道路	車のスピードが速い。外側線が消えている。	カラー舗装、区画線引き直し	市	対策済

【津福小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道C3号線	荒木線の横断歩道	交通量が多く、道が狭い。	歩道整備 信号設置	市 警察	対策済

【船越小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)甘木朝倉田主丸線	豊秋の神社付近の横断歩道	信号機がなく、見通しが悪い。	路面標示	県	対策済

【水縄小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)浮羽草野久留米線	学校入口横断歩道北側	横断歩道を渡るための待機場所がない。	路面標示	県	対策済

【田主丸小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道T58号線	総合支所前信号～馬場橋～中央公園入口	道幅が狭く、歩道がない。	橋梁整備、交差点整備	市	対策済
国(210号)	上田主丸信号横断歩道	歩行者用の信号機がない。駐車場を出入りする車が多い。	歩行者用灯器の増灯	警察	対策済

【水分小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
国(210号)	田主丸殖木ガソリンスタンド交差点	信号機がない。	安全指導	学校	対策済
(主)甘木田主丸線	甘木田主丸線万代園角から南へ100mの交差点	信号機がない。	路面標示	県	対策済

【竹野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)浮羽草野久留米線	善院から竹野駐在所及び千ノ尾川橋付近	交通量が多く、道幅が狭い。歩道もない。	歩道設置	県	
(一)中尾大刀洗線	西郷お鷹の道交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	一時停止線の更新 歩行者溜りの設置、路面標示	警察 県	対策済

【川会小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道T258号線	田主丸ガーデン前	交通量が多く、道幅が狭い。路側帯もなく、車のスピードが速い。	路側帯整備	市	対策済
市道T263号線	高縄手地区	道幅が狭く、路側帯もない。	安全指導	学校	対策済
市道T52号線	牧1点減信号交差点	見通しが悪い。交通量が多い。	樹木の伐採指導、路面標示	市	対策済

【弓削小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)久留米筑後線	筑紫野線マックスバリュ付近	横断歩道はあるが、交通量が多い。	路面標示	県	対策済
(一)二森石崎線	783号線交差及び横断する箇所	交通量が多い。横断歩道はあるが信号機がない。	路面標示	県	対策済

【北野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(一)久留米筑紫野線 (一)久留米浮羽線	新堀石油スタンド横交差点	見通しが悪い。信号待ちのスペースがない。	安全指導	学校	対策済
市道K218号線	北野駅付近	交通量が多く、歩道もない。	カラー舗装	市	対策済

【大城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(一)上高橋善導寺停車場線	小学校付近	交通量が多く、道幅が狭い。	路面標示	県	対策済
(一)上高橋善導寺停車場線	西鉄大城駅付近	踏切内に歩道がない。	カラー舗装	県	対策済
県道上高橋線善導寺停車場線	県道上高橋線善導寺停車場線 乙吉付近	歩道がない箇所がある。	カラー舗装	県	対策済

【城島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)城島三猪線	三猪高前入口交差点	人が乱横断して危険である。	歩行者用信号灯の増灯	警察	対策済
市道J3号線	城島警察署裏の交差点	横断歩道がない。標識が木の陰になって見にくい。	樹木の伐採指導 安全指導	市 学校	対策済
市道J133号線	松田布団店出入口前道路	交通量が多く、道幅が狭い。	安全指導	学校	対策済
(主)大和城島線	城島新町交差点から江上線83号線	交通量が多く、路側帯がない。	安全指導	学校	対策済
(主)佐賀八女線	正門～六五郎橋:佐賀・八女線	大型トラックはじめ交通量が多い。路側帯がない。	路面標示	県	対策済

【下田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(一)諸富西島線	堤防:主要地方道路諸富 西島線	交通量が多く、車のスピードも速い。道幅が狭く、歩道もない。	外側線引きなおし	県	対策済
市道J191号線	下田大橋北側道路	交通量が多く、道幅が狭い。	区画線の引き直し、路面標示	市	対策済
市道J188号線	下田小学校前	車のスピードが速く危険である。横断歩道も消えかかって危険である。	横断歩道塗り直し 区画線の引き直し、通学路標示	警察 市	対策済
(一)防所城島線	三角公園	交通量が多く、車のスピードも速い。	路面標示	県	対策済

【江上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(一)宮本大川線	小学校前交差点	交通量が多く、歩道がない。	路肩整備、カラー舗装	県	対策済
(一)宮本大川線	学校前信号～野々口橋先	交通量が多く、歩道がない。樹木がはみ出している箇所もあり見通しが悪い。	路肩整備、カラー舗装	県	対策済
(一)宮本大川線	学校前信号～雇用促進住宅城島宿舍前	交通量が多く、歩道がない。樹木がはみ出している箇所もあり見通しが悪い。	路肩整備、カラー舗装	県	対策済
(主)大和城島線	江上上交差点～大川物流センター先	交通量が多く、歩道がない。	カラー舗装	県	対策済

【西牟田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(主)三猪上陽線	西牟田駅先のガード下	交通量が多く、道幅が狭い。	カラー舗装、歩道設置	県	対策済
(一)古賀十八線	JR西牟田駅前	横断歩道がない。	路面標示	県	対策済

【犬塚小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
市道M1185号線	南清松(清松橋付近の三叉路)	道幅も歩道も狭い。車のスピードが速い。	区画線の引き直し、路面標示、ポール設置	市	対策済
市道M1111号線	壱町原(ワンダーランドから入った細い道)	車のスピードが速い。	道路拡幅 安全指導	市 学校	対策済
(主)佐賀八女線(一)宮本大川線	JAガソリンスタンド信号付近	渋滞や赤信号のときコンビニ駐車場を車が横切る。	安全指導	学校	対策済
(主)久留米柳川線	犬大塚2(県道久留米～柳川線)	交通量が多い。	安全指導 交差点改良事業中	学校 県	対策済
市道M1号線	犬大塚2(東西に走る市道)	交通量が多い。	カラー舗装(済)、歩道設置	市	
(主)三猪上陽線	新茶屋(三猪支所～新茶屋信号)	交通量が多く、歩道がない。	カラー舗装	県	対策済
(主)久留米柳川線	下小犬塚(県道久留米～柳川)	交通量が多く、車のスピードが速い。歩道も狭い。	区画線の引き直し、 カラー舗装	県	対策済

【三猪小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(一)壱丁原白口線	三猪町田川	交通量が多く、横断歩道に信号機がない。	路面標示	県	対策済
(主)三猪上陽線	三猪駅西側県道	横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済
(主)城島三猪線	堅忍橋付近	交通量が多く、横断歩道がない。	路面標示、区画線の更新	県	対策済
(主)城島三猪線	生命鍼灸治療院前交差点	横断歩道がない。	横断歩道設置	警察	対策済
市道M1005号線	三猪町草場	水路の蓋が付いていない。	ポストコーン設置 区画線の更新	市	対策済
(主)城島三猪線	三猪小学校前	横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済

【荒木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
(県道756号線) (一)中津白口線	県道756号線宮田橋西方	歩道がなく、路側帯もない。	路面標示	県	対策済

【県立久留米聴覚特別支援学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
主要地方道 久留米筑後線 (一般県道 藤山国分一丁田線)	久留米市高良内町(聾学校前交差点)	・交通量が多く、見通しも悪い。 ・児童生徒が道路を横断中に赤信号なのに右折して車がある。 ・降雨時に交差点付近が冠水して危険である。	・横断歩道の更新	警察	対策済
主要地方道 久留米筑後線 (一般県道 藤山国分一丁田線)	久留米市高良内町(西鉄鎌水バス停)	・バスを待つスペースがない。 ・歩道の後ろは寿司店であり、駐車場に車が入り出する際、聞こえないことには動きが分かりづらく危険である。	・安全指導の徹底	学校	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三猪総合支所)、久留米警察署、うきは警察署