


通学路対策箇所図(山本小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



・交通量が多く、見通しも悪い

対策前


対策後


〈対策メニュー〉
 ・路面標示【県】[平成25年度対策済]

・見通しが悪い

対策前


対策後


〈対策メニュー〉
 ・路面標示【県】
 ・区画線の更新【県】[平成25年度対策済]

・歩道が急に狭くなっていて、見通しも悪い
 ・車のスピードも早い
 ・グリーンベルトが消えかかっている

対策前


対策後



〈対策メニュー〉
 ・路面標示【県】[平成25年度対策済]

・標識が老朽化して見にくい

対策前


対策後


〈対策メニュー〉
 ・標識の更新【県】[平成25年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所