


# 通学路対策箇所図(山本小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署



・交通量が多く、見通しも悪い

対策前  


対策後  


〈対策メニュー〉  
 ・路面標示【県】[平成25年度対策済]

・見通しが悪い

対策前  


対策後  


〈対策メニュー〉  
 ・路面標示【県】  
 ・区画線の更新【県】[平成25年度対策済]

・歩道が急に狭くなっている、見通しも悪い  
 ・車のスピードも早い  
 ・グリーンベルトが消えかかっている

対策前  


対策後  



〈対策メニュー〉  
 ・路面標示【県】[平成25年度対策済]

・標識が老朽化して見にくい

対策前  


対策後  


〈対策メニュー〉  
 ・標識の更新【県】[平成25年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所