

通学路対策箇所図(安武小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・抜け道となっており交通量が多い
 ・外側線も消えている

対策後



〈対策メニュー〉
 ・カラー舗装【市】[平成24年度対策済]

・歩道がない

対策前



対策後




〈対策メニュー〉
 ・路面標示【県】[平成25年度対策済]

・交通量が多く、路側帯が狭い
 ・見通しも悪い



〈対策メニュー〉
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]



—— : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所