

通学路対策箇所図(善導寺小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・交通量が多く、信号機がない

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・歩道整備、交差点改良【国】
 [平成29年度対策済]

・交通量が多く、歩道が狭い

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・区画線による速度抑制【市】[平成25年度対策済]

・交通量が多く、横断歩道がない

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・歩行者溜まり整備【市】[平成25年度対策済]

・横断歩道の塗装が消えかけている
 対策前



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道塗り直し【警察】 [平成24年度対策済]、
 ・区画線の引き直し【市】 [平成23年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

