

# 通学路対策箇所図(荒木小学校区)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

⑦ 交通量が多く、両側に白線はあるが大変狭い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新、路面標示【市】 [平成26年度対策済]

① 道幅が狭く、路側帯もない。横断歩道の歩行者溜りに電柱が立っており見通しが悪い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県】 [平成25年度対策済]

④ 交通量が多く、歩道がない。白線は片側のみ。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新、路面標示【県】 [平成25年度対策済]

⑤ 交通量が多く、両側に白線はあるが大変狭い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県】 [平成29年度対策済]

② 踏切を含む変則四つ角であり、登校時間帯は通勤、通学の混雑ポイントになっている。また、大型車両の通行も多い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】 [平成26年度対策済]

③ 道幅が狭く、歩道がない。横断歩道はあるが信号機がないため、車両の流れの間隙を縫って横断している。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]

⑥ 交通量が多く、歩道は片側のみ。ガードレールや縁石がない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・区画線の新設【市】 [平成26年度対策済]

