

通学路対策箇所図(東国分小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

② 交通量が多い。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】[平成26年度対策済]

⑦ 交通量が多く、路側帯も狭い。車のスピードが速い。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】[平成26年度対策済]

⑧ 抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示、カーブミラーの新設【市】[平成26年度対策済]

③ 見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】[平成24年度対策済]
 ・カーブミラーの更新【市】[平成26年度対策済]

① 交通量が多く、道路状況が複雑である。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道の引き直し【警察】[平成25年度対策済]
 ・区画線の引き直し、路面標示【県】[平成27年度対策済]

⑥ 交通量が多く、見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・区画線の引き直し【県】
 ・路面標示【県・市】[県：平成25年度対策済][市：平成26年度対策済]

⑤ 交通量が多く、坂道である。出会い頭の事故が多い。




＜対策メニュー＞
 ・路面標示、カーブミラーの新設【市】[平成26年度対策済]

④ 交通量が多く、工事のため変則的である。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所