


# 通学路対策箇所図(上津小学校区)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署



①道路拡張により交通量が急激に増加している。国道に出ようとする車が常時横断歩道上に停滞しており、歩行者に注意が行き届いていない。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県】[平成27年度対策済]

② 抜け道となっており車のスピードが速い。正門前はカーブで危険。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新、路面標示【県】[平成26年度対策済]

③ 県道から右折した道路も狭く、カーブミラーも見えにくい。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新、カーブミラーの調整【市】[平成26年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所