

# 通学路対策箇所図(高良内小学校区)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

② 中学校からの下校時に左折する場合、  
 鎌水交差点方面からの車両を確認しにくく、  
 車のスピードも速い。



＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

① 道幅が狭く、抜け道となっており、交通量が多い。正門左側は民家があるため左方向からの車の通行の見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県】[平成26年度対策済]

③ 交通量が多く、道幅が狭い。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【市】[平成26年度対策済]

