

通学路対策箇所図(南小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

④ 双方からの見通しが悪く、飛び出し等の可能性がある。



＜対策メニュー＞
 ・区画線の更新、交差点の明確化【市】[平成26年度対策済]

① 通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。



＜対策メニュー＞
 ・取締りの強化【警察】[平成25年度対策済]
 ・路面標示【市】[平成26年度対策済]

③ 西町交差点に向かう、南行き道路が渋滞している場合に西側の市道から入る車が北側の状況を確認しないまま県道に飛び出す。




＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成28年度対策済]

② 抜け道になっており、交通量が多い。車のスピードが速い。



＜対策メニュー＞
 ・取締りの強化【警察】[平成25年度対策済]
 ・路面標示【市】[平成24年度対策済]
 ・カラー舗装【市】[平成26年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所