

通学路対策箇所図(宮ノ陣小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

③ 道幅が狭く、交通量が多い。特に旧宮ノ陣薬局前、パークタウン入口の明治クリーニング前は保護者が立って横断させるにも大変注意が必要。



＜対策メニュー＞
 ・区画線の更新、路面標示【市】
 [平成26年度対策済]

④ 道幅が狭く、交通量が多い。通学時には時間帯規制もあるが、車のスピードが速い。歩道は狭く、車両が離合する際には、接触の危険もある。5叉路は道路の主従や優先が分かりにくい。



＜対策メニュー＞
 ・区画線の更新、路面標示【市】
 [平成26年度対策済]

② 道幅が狭く、交差点の見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】 [平成26年度対策済]

⑥ 交通量が多い。朝は小郡方面からの車が、交差点の手前でショートカットで右折し、宮ノ陣方面の本道に入る際も一旦停止せずに子供が通る歩道を勢いよく横切って抜けて行く。



＜対策メニュー＞
 ・街路樹剪定、路面標示【県・市】
 [平成26年度対策済]

① 道幅が狭く、歩道も狭い。東からは進入禁止であるが、違反車両がある。




＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】 [平成26年度対策済]

⑤ 信号機はあるが、交通量が多い。高架下は特に道幅が狭い。アルカディアの駐車場付近には死角があり、ビジネスパークの南の池付近も不審者の警戒が必要。



＜対策メニュー＞
 ・区画線の更新【県・市】 [県:平成27年度対策済]
 ・路面標示【市】 [市:平成26年度対策済]



— — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所