

# 通学路対策箇所図(水分小学校区)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・うきは警察署

② 交通量が多い。道路がカーブしているため、見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・減速マーク【県】[平成27年度対策済]

③ 交通量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。



＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道の更新【警察】[平成27年度対策済]  
 ・路面標示【県】[平成27年度対策済]

① 道幅が狭く、交通量が多い。



＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道の設置【警察】[平成27年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所

