

通学路対策箇所図(水分小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

② 交通量が多い。道路がカーブしているため、見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・減速マーク【県】 [H27年度設置済]

③ 交通量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。




＜対策メニュー＞
 ・横断歩道の更新【警察】 [H27年度対策済]
 ・路面標示【県】 [H27年3月対策済]

① 道幅が狭く、交通量が多い。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道の設置【警察】 [H27年度設置済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所