

# 通学路対策箇所図(大城小学校区)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

② ガード下で見通しが悪く、道幅が狭い。車と接触の恐れ。

対策後



＜対策メニュー＞  
 ・カーブミラーの設置【市】  
 [平成25年度対策済]

① 大城橋完成に伴い交通量が急増している。歩道・横断歩道はあるが歩行者用信号がない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞  
 ・信号機設置【警察】[平成26年度対策済]

③ 抜け道となっており、車のスピードが速い。点滅信号があるが接触等が起きている。

対策後



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新【市】  
 [平成25年度対策済]

——— : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所

