


通学路対策箇所図(柴刈小学校区)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・うきは警察署



① 見通しが悪く、道幅が狭い。

<対策メニュー>
・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

② 周辺に民家がなく、有事に人目につかない。車のスピードが速い。

<対策メニュー>
・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所