

通学路対策箇所図(善導寺小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

③ 交通量が多い。

対策前




対策後



＜対策メニュー＞
 ・区画線更新【市】[平成26年度対策済]

① 交通量が多い。歩道橋があるが、道路を横断する。また、近くに信号機もあるが、遠回りとなるため、この場所を横断している。自転車が横断するには信号機もなく危険である。




＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】
 [平成25年度対策済]

② 交通量が多い上、歩道がなく、路側帯も狭い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】
 [平成25年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所