


# 通学路対策箇所図(犬塚小学校)

H26

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署



①点滅信号はあるが、見通しが悪く、道幅も狭く危険である。



<対策メニュー>  
・路面標示、自発光交差点設置【市】[平成30年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所