


# 通学路対策箇所図(南小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署



②道幅が違う十字路で見通しが悪く、飛び出しの可能性はある。

対策前

対策後

<対策メニュー>  
 ・区画線更新、路面標示【市】【平成27年度対策済】

①双方からの見通しが悪く、飛び出しの可能性はある。歩道は片側のみで自転車通行可の標識はない。

対策前

対策後

<対策メニュー>  
 ・区画線更新、路面標示【市】【平成27年度対策済】

— — — — — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所