

通学路対策箇所図(船越小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会
・道路管理者
・うきは警察署

② 見通しが悪い。路面標示が消えかけている。




＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】 [平成27年度対策済]

① 見通しが悪い。路面標示が消えかけている。



＜対策メニュー＞
・横断歩道、外側線更新【警察】
[平成27年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所