

通学路対策箇所図(日吉小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署

① 西側が坂となっており見通しが悪い。


対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[平成27年度対策済]
・区画線塗り直し【市】[平成28年度対策済]



② 材質がブロックのため、歩車道の境界がわかりにくい。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・舗装の変更【市】[平成29年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所