

通学路対策箇所図(上津小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

③ 交通量が多く、路面標示が消えかかっている。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示、一時停止線【市】
 [平成28年度対策済]

④ 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。



＜対策メニュー＞
 ・区画線【市】[平成30年度対策済]



② 横断歩道がなく、見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成27年度対策済]

① 交通量が多く、歩行空間が狭い。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】 [平成29年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所