

# 通学路対策箇所図(大橋小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校、中学校  
・道路管理者  
・久留米警察署

① 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。




＜対策メニュー＞  
・区画線、カラー舗装【市】 [平成28年度対策済]

② 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。



＜対策メニュー＞  
・区画線、カラー舗装【市】 [平成28年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所