


# 通学路対策箇所図(山川小学校)

**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署



① 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装、区画線【市】 [平成28年度対策済]

② 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装、区画線【市】 [平成28年度対策済]

③ 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装、区画線【市】 [平成28年度対策済]

