

通学路対策箇所図(大善寺小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

③ 道幅が狭く、歩行者、自転車の通行が困難。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】【令和2年度対策済】



② 道幅が狭く、歩行者、自転車の通行が困難。



＜対策メニュー＞
 ・歩道整備【市】【平成29年度対策済】

① 交通量が多く、スピードを出している車が多い。また、路側帯が狭い。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【県】【平成29年度対策済】

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所