

通学路対策箇所図(船越小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

② 農作業車が並んで駐車されており、対向車に対して見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】 [平成27年度対策済]



① バイパスに出る車が多く、横断するのみ見通しが悪い。また、停止線が消えかけている。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】 [平成28年度対策済]

