


通学路対策箇所図(犬塚小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



②五叉路を減速せず、急に曲がってくる車がある。さらに北に抜ける道は狭く、歩行者(子ども)には危険を伴う。



<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】 [平成28年度対策済]

①車の交通量が多く、児童が横断するための待機場所がない。歩道が狭く、段差がある。



<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】 [平成28年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所