


# 通学路対策箇所図(高良内小学校区)



② 道幅が狭く、白線が消えかけている。

対策前  対策後 

〈対策メニュー〉  
 ・区画線、カラー舗装【市】 [平成29年度対策済]

③ 道幅が狭く、曲がりくねった道で見通しが悪い。

対策前  対策後 

〈対策メニュー〉  
 ・区画線、カラー舗装【市】 [平成29年度対策済]

④ 道幅が狭く、区画線もない。





〈対策メニュー〉  
 ・対策不要(通学路外)【学校】

① 道幅が狭く、車が通ると歩行者との事故の危険性がある。

対策前  対策後 

〈対策メニュー〉  
 ・カラー舗装【市】 [平成29年度対策済]

 : 通学路(学校指定)

 : 要対策箇所