

通学路対策箇所図(三瀨小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①車がほとんど停まってくれず、危険である。



<対策メニュー>

・路面標示【県】 [平成28年度対策済]

②信号機がなく、車が一時停止せずスピードを出していて危険。



<対策メニュー>


・セーフアイ設置【県】 [平成28年度対策済]

③五叉路で横断歩道がない。道幅が狭く、見通しも悪い。



<対策メニュー>

・樹木選定指導【県】 [平成29年度対策済]
・安全指導【学校】 [平成29年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所