

通学路対策箇所図(長門石小学校区)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署

① 通学路になっているが横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[平成28年度対策済]

