


通学路対策箇所図(城島小学校区)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署



① 緩やかなS字カーブで見通しが悪く、子どもたちが横断するのに危険である。



〈対策メニュー〉
・カラー舗装【県】[平成29年度対策済]

② 道路幅員が狭く路側帯もないため、通学時など自動車との接触の危険がある。



〈対策メニュー〉
・路肩拡幅【市】[令和2年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所