

通学路対策箇所図(北野小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

②歩道が狭く電柱が歩道上にあり、通行の妨げになっている。



<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】[平成30年度対策済]

③松行小児科前通りの歩道が狭い。




<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】[平成30年度対策済]

①道幅が狭く、雨天時はかさと車が接触することがある。



<対策メニュー>
 ・西鉄協議中【市】



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所