


通学路対策箇所図(御井小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



① スピードを落とさず右折する車両が多く、横断しようとする児童に気づきにくい。注意喚起する標識等がない。



対策前
 <対策メニュー>
 ・横断歩道強調【県】[平成29年度対策済]

② 急な下りの坂道であるため自転車のスピードが落ちにくく、また相対する県道は交通量も多く、見通しも悪いため、衝突の危険性が高い。



対策前
 <対策メニュー>
 ・路面標示【県】[平成29年度対策済]

③ 信号機の通行時間が短く、左側通行の自転車、右側歩道の徒歩生徒や自転車を押ししている生徒であふれている。



<対策メニュー>
 ・信号機の時間調整【警察】[平成29年度対策済]

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所