


通学路対策箇所図(西牟田小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



① 道幅が狭い。路側帯はあるが、車が来たときは歩行者に接触しそうになる。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和2年度対策済]

② 車がスピードを出して走っている。カーブになっていて見通しが悪く、人が横断するには危険な状態である。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示、安全指導【市、警察、学校】
 [平成30年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所