

通学路対策箇所図(東国分小学校区)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署



① 歩道がなく、朝夕の交通量が多い。



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】

② 車両が路側帯まではみ出してくる。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】[令和元年度対策済]

③ 見通しが悪く、カーブミラーもない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・カラー舗装、止まれ標識増設【県、警察】
[令和元年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所