


通学路対策箇所図(城島小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署

① 橋の欄干が低く、転落する危険がある。



＜対策メニュー＞
・欄干かさ上げ【市】[令和元年度対策済]

③ 横断歩道がなく、特に登校時に交通量が多い。




＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[平成30年度対策済]

② 道路の幅員が狭く、車両通行時に事故の危険が高い。



対策前 対策後

＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】[平成30年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所