

通学路対策箇所図(水分小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

② 水路沿いにカーブしていて見通しが悪い。




＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成30年度対策済]

① 緩いカーブになっているおり、児童の横断に横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[令和2年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所