


通学路対策箇所図(水分小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・うきは警察署



② 水路沿いにカーブしていて見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[平成30年度対策済]

① 緩いカーブになっているおり、児童の横断に横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[令和2年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所