

通学路対策箇所図(下田小学校)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署

①道路側溝の隙間に足を挟み怪我をする危険がある。



＜対策メニュー＞
・側溝蓋更新【市】【平成30年度対策済】

②交通量が多く、車のスピードも速い。



＜対策メニュー＞
・飛び出し注意看板設置、路面標示、区画線更新
【市】【令和元年度対策済】



- — : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所