

通学路対策箇所図(荒木小学校区)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校、中学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署

② 駅近くの五差路周辺は、交通量も多く歩道もない為、危険である。


対策前



対策後



- <対策メニュー>
- ・カラー舗装の延長【県・市】
 - 【市：平成27年度対策済】



① 交通量が多く、歩道がなく道がカーブになっている為、歩行者が運転手から見えにくい。

対策前



対策後



- <対策メニュー>
- ・カラー舗装【市】【平成27年度対策済】

③ 中学校正門から出て左の坂道は、コーナーが3つ続き、自動車との出会いがしがら危険である。
 ・正門正面の坂道は白線が片側しかなく住宅の間の路地からの自動車の侵入に気づきにくい。



- <対策メニュー>
- ・安全指導【学校】【平成26年度対策済】



— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所