


通学路対策箇所図(日吉小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



① 西側が坂になっており見通しが悪い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】 [平成27年度対策済]
 ・区画線塗り直し【市】 [平成28年度対策済]

② 材質がブロックのため、歩車道の境界がわかりにくい。



＜対策メニュー＞
 ・舗装の変更【市】 [平成29年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所