

通学路対策箇所図(篠山小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

① 道幅が狭く、見通しも悪い。車のスピードが速い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装、路面標示、縁石設置【市】[平成26年度対策済]

③ 横断歩道の信号機に街路樹が茂り、シグナルを一部塞いでいるため、ドライバーから信号が見えにくい。



＜対策メニュー＞


・街路樹の剪定【県】[平成25年度対策済]

② 南北の道路が2車線と1車線の変則的な交差点で、信号無視の車両が多く、事故が多発している。



＜対策メニュー＞

・取締り強化【警察】[平成25年度対策済]



--- --- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所