

通学路対策箇所図(田主丸小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

③ カーブミラーの方向が悪く、北側から来る車が見えない。また、車の方向からも歩行者等が見えない。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

④ 点滅信号があるが、赤点滅で一旦停止しない車が多い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

① 通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。道幅が狭く、路側帯も狭い。



＜対策メニュー＞
 ・取締りの強化【警察】[平成25年度対策済]
 ・カラー舗装【市】[平成24年度以前対策済]

② 交通量が多い上、道幅が狭く、信号もない。南側の交差点は信号はあるが、国道から入る車、出る車、小中学生で混雑している。


対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・停止線の更新【警察】[平成27年度対策済]
 ・路面標示【県】[平成27年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所