

通学路対策箇所図(鳥飼小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

① 抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・区画線の引き直し、路面標示【市】 [平成26年度対策済]

② 抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。

対策前



対策後




＜対策メニュー＞
 ・区画線の引き直し【市】 [平成25年度対策済]
 ・路面標示【市】 [平成26年度対策済]

③ 「交差点あり」の路面標示はあるが、一旦停止の交通規制がなく、歩行者・自転車・自動車のいずれも一旦停止をしない。また、近くにJRの踏切があり、道路も狭く、通勤・通学時間帯は歩行者・自転車・自動車が入り混じっている状況である。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道の更新【警察】 [平成25年度対策済]
 ・区画線の更新、路面標示、カラー舗装【市】 [平成26年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所