


通学路対策箇所図(山川小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署



① 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・区画線、カラー舗装【市】 [平成28年度対策済]

② 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・区画線、カラー舗装【市】 [平成28年度対策済]

③ 通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・区画線、カラー舗装【市】 [平成28年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所