

# 通学路対策箇所図(善導寺小学校区)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

③ 交通量が多い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞  
 ・区画線更新【市】[平成26年対策済]

② 交通量が多い上、歩道がなく、路側帯も狭い。



＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】  
 [平成25年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所

① 交通量が多い。歩道橋があるが、道路を横断する。また、近くに信号機もあるが、遠回りとなるため、この場所を横断している。自転車が横断するには信号機もなく危険である。



＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】  
 [平成25年度対策済]

